



نخيل نيوز | متابعة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، اليوم الخميس، مباشرتها التحري والتحقيق في ملابسات حادث الحريق الذي اندلع في "هايبير ماركت" الكوت، بعد مرور ساعات على اندلاعه.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنّ الفريق، المُؤلّف في مكتب تحقيق واسط بالتنسيق مع قاضي التحقيق المُختصّ، انتقل ميدانياً إلى موقع الحادث، للاطلاع ميدانياً على بناية المركز المُؤلّفة من خمسة طوابق، لافتةً إلى أنّ الفريق شخّص عدم توفّر منظومة إطفاءٍ مُتكاملةٍ؛ ممّا تسبّب بالتهام النيران الطوابق الأخرى، فيما فاقم النتائج عدم توفر مخارج طوارئ، مُنبّهةً إلى عدم وجود متابعةٍ من مُديريّة الدفاع المدني لمنظومة الإطفاء عند افتتاح المركز.

وأضافت، إنّ الفريق قام بإعداد تقرير، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرّر بدوره ربط الأوليات والمحاضر كافة الخاصّة بإجراءات السلامة العامة وملاحظات الدفاع المدنيّ بهذا الصدد؛ من أجل استكمال الإجراءات القانونيّة وتحديد جهة المُقصريّة.